

METAL-STRIP

DETEREGENTE DEGERANTE RAPIDO
PER MATERIALI LAPIDEI



CONFEZIONI

1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA

in funzione dello sporco da rimuovere
e dalla tecnica di pulizia.

Mediamente con 1 lt di soluzione:

- per lavaggi energici 1 lt / 4 - 8 mq;
- per lavaggi normali 1 lt / 10-15 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: liquido limpido incolore

Peso specifico (g/cm³): 1,062

pH (20°C) del prodotto puro: 13-14

Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile

Solubilità in acqua: totale

STOCCAGGIO

conservare il prodotto ben chiuso e a una
temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente
areato e lontano da fonti di calore.

Il prodotto così conservato ha una vita utile
di 5 anni.

DESCRIZIONE

soluzione alcalino-solvente a base di acqua, solventi, ammine, tensioattivi a bassa schiumogenità, sequestranti. Non contiene soda caustica.

CAMPI D'IMPIEGO

per il lavaggio decerante / sfilante forte su tutti i materiali lapidei (cotto, pietra, ceramiche smaltate, klinker, gres, cementi, graniglie, ecc.).

PRESTAZIONE

METAL-STRIP:

- è un decerante / sfilante forte a rapida azione per rimuovere velocemente vecchi strati di cera metallizzata e polimeri vari;
- possiede un'efficace azione sfilante anche a basse concentrazioni;
- non necessita di neutralizzazione acida;
- bassa schiumogenità;
- non rilascia odori sgradevoli durante l'uso e negli ambienti.

ISTRUZIONI PER L'USO

si può usare puro o diluito in acqua in funzione della tipologia dello sporco, dalla quantità dei residui da asportare e dalla tecnica di pulizia adottata.

Dosaggi:

- **Puro:** su consistenti accumuli di cere e polimeri;
- **Diluito una parte di METAL-STRIP in 4-8 parti uguali di acqua:** per lavaggi dove è necessaria una normale azione decerante;
- **Diluito una parte di METAL-STRIP in 10-15 parti uguali di acqua:** per lavaggi periodici con macchine lavasciuga.

Stendere il prodotto bagnando abbondantemente la superficie e lasciarlo agire 5/10 minuti. Procedere per piccole zone (10-15 mq). Strofinare la superficie con tamponi o dischi in fibre plastiche. Rimuovere i residui del deceramento e risciacquare con acqua.

Non lasciare seccare i vecchi strati di cera disciolti dal decerante.

PRECAUZIONI

- non usare su legno, linoleum, gomma e PVC;
- proteggere le superfici verniciate ed in alluminio anodizzato dal contatto con **METAL-STRIP**.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **Rev3-Ver070218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. - Può irritare le vie respiratorie.

Consigli di prudenza: Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. - Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: Metasilicato di sodio pentaidrato, Etanolamina, Tensioattivi non-ionici <5%, tensioattivi anionici <5%, EDTA <5%

USO PROFESSIONALE



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848

Whatsapp +39 334 857 8502

Email contatti@marbec.it