

KW-P

CRISTALLIZZANTE ACIDO IN POLVERE PER MARMI E TRAVERTINI



CONFEZIONI

800gr barattolo – conf 6 pz
4 Kg Secc. plast. – conf 4 pz

RESA

in funzione della porosità e natura del materiale da lucidare e del numero di applicazioni. Normalmente: 800gr/25- 35 mq.

DATI TECNICI

Stato fisico: polvere leggermente ambrata
Peso specifico (apparente): = 0,850 (gr/cm³) a 20°C
pH (20°C): non disponibile
Punto di fiamma (ASTM): solidi non infiammabili
Solubilità in acqua: parziale

STOCCAGGIO

conservare in ambiente areato e asciutto a temperature comprese fra 0°C e 35°C e fuori dalla portata dei bambini.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: 5 anni

DESCRIZIONE

polvere cristallizzante a base di ossidi inorganici, acidi e sali organici.

CAMPI D'IMPIEGO

per la lucidatura di pietre contenenti carbonato di calcio come Marmo, Travertino, Agglomerati Cementizi. Non utilizzabile su graniti, ardesie, arenarie, materiali ceramici, agglomerati sintetici.

PRESTAZIONE

KW-P è una polvere cristallizzante per la lucidatura per marmi, travertini e pietre calcaree lucidabili. Rende le superfici poco permeabili all'acqua ed allo sporco facilitando la pulizia. Non utilizzare su graniti, ardesie, arenarie, materiali ceramici, agglomerati sintetici.

ISTRUZIONI PER L'USO

il prodotto può essere utilizzato con monospazzola e disco bianco (su pavimenti e ampie superfici) o con trapano munito di platorello con cuffia di lana (su piccole superfici come top, ripiani tavoli, ecc). Su superfici fortemente corrose ed usurate si consiglia di passare preventivamente sul materiale spugne o dischi diamantati MARBEC.

- Con monospazzola: versare 20-60 gr di polvere **KW-P** sulla superficie, appoggiare il disco bianco e nebulizzare acqua nella zona circostante il disco durante lo strofinamento, fino alla comparsa di una poltiglia bianca. Procedere lavorando il prodotto su pochi metri quadrati alla volta per alcuni minuti. Aggiungere dell'acqua alla polvere per mantenere la cremosità del prodotto. Procedere poi come sopra. Non lasciare asciugare la pasta sulla superficie! Finito il processo di cristallizzazione, rimuovere i residui con aspiraliquidi. Dopo la cristallizzazione dell'intera superficie, detergere con soluzione detergente neutra (es. **UNIPUL** diluito al 5% in acqua).

- Con trapano e cuffia di lana: bagnare preventivamente la superficie da lucidare con acqua, versare pochi grammi di polvere sotto il platorello e strofinare la superficie in maniera decisa facendo pressione sul platorello per alcuni minuti, fino alla formazione di una poltiglia bianca. Eliminare con acqua e spugna il residuo formato e lasciare asciugare.

PRECAUZIONI

usare la pasta immediatamente dopo la preparazione. Tenere la confezione ben chiusa. Usare solo su pietre calcaree; evitare altri materiali; proteggere gli altri materiali.

NOTE

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. **REV2-VER230218**

AVVERTENZE: PERICOLO



Indicazioni di pericolo: Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle. - Provoca irritazione cutanea. - Provoca gravi lesioni oculari.

Consigli di prudenza: Indossare guanti / indumenti protettivi. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. - Sciacquare la bocca. - In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.

Contiene: potassio tetraossalato, acido ossalico biidrato, magnesio fluorosilicato.



MARBEC SRL

Via Croce Rossa 5/i
51037 – Montale (PT)
Italia

UNI EN ISO 9001:2008



ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573 959848
Whatsapp +39 334 857 8502
Email contatti@marbec.it